

文章编号: 1003-7837(2000)01-0059-04

# QSn<sub>4-3</sub>/A<sub>3</sub> 热轧复合工艺的研究

周德敬

(广州有色金属研究院材料表面工程技术研究开发中心, 广东 广州 510651)

**摘要:** 研究了锡青铜(QSn<sub>4-3</sub>)与A<sub>3</sub>钢复合板热轧复合的工艺, 确定了其最佳工艺参数. QSn<sub>4-3</sub>的原始厚度为4mm, A<sub>3</sub>钢厚度为6mm时, QSn<sub>4-3</sub>与A<sub>3</sub>钢热轧复合较适宜的温度为800~850℃; 复合所需的最小变形率为60%.

**关键词:** 锡青铜; A<sub>3</sub>钢; 热轧; 包覆轧制; 剪切强度

**中图分类号:** TG335.85 **文献标识码:** A

热轧复合是生产双金属复合板最常见的方法之一. 在轧机的压力作用下, 两种不同的金属在压力和温度的作用下, 在界面上形成一个整体. 与其他生产方法比较, 热轧复合具有工艺简单、成材率高的特点, 生产出来的复合板结合强度高, 性能稳定, 一致性好. 该方法可用于力学性能、物理性能相差较大的两种金属的复合. 锡青铜(QSn<sub>4-3</sub>)具有良好的弹性、耐磨性和抗腐蚀性, 但强度低, 价格高. QSn<sub>4-3</sub>/A<sub>3</sub>钢复合板既发挥了锡青铜的耐磨性和钢的高强度性能, 又可以降低原材料的成本, 是一种理想的轴套材料. 本文对QSn<sub>4-3</sub>/A<sub>3</sub>钢的热轧复合工艺进行了研究.

## 1 试验材料和设备

### 1.1 试验材料

锡青铜(QSn<sub>4-3</sub>), A<sub>3</sub>钢.

### 1.2 试验设备

加热炉: 15 kW 电炉, 氢气保护.

轧机: 350 mm × 450 mm 两辊轧机, 功率 95 kW, 轧制速度 0.232 m/s.

测试设备: 在 WE-10 万能材料试验机上测试试样的结合强度.

## 2 试验结果及分析讨论

## 2.1 轧制温度对结合强度的影响

为确定合理的热轧温度,将一组  $QSn_{4-3}$  的原始厚度为 4 mm,  $A_3$  钢层厚度为 6 mm 的样品分别加热到 700℃, 750℃, 800℃, 850℃, 900℃ 五个温度,并保温 30min, 然后进行轧制复合. 结果列于表 1.

表 1 热轧温度与结合强度的关系

Table 1 Relationship between hot rolling temperature and bond strength

| 样品 | 热轧温度/℃ | 压下率/%             | 剪切强度/MPa |
|----|--------|-------------------|----------|
| 1  | 700    | 70                | 42.9     |
| 2  | 750    | 70                | 51.7     |
| 3  | 800    | 70                | 62.8     |
| 4  | 850    | 70                | 63.4     |
| 5  | 900    | ( $QSn_{4-3}$ 过烧) |          |

由表 1 可知,复合板的结合强度随轧制温度的升高而增大. 根据异种金属结合的能量学说<sup>[1]</sup>,两种金属的原子间达到相互吸引,必须克服一定的能垒. 当  $QSn_{4-3}$  与  $A_3$  钢表面相互接触并挤压时,由于能量起伏等原因,首先在高能区突破能垒而形成金属键,产生复合结点,实现微区结合. 若界面温度高,结合面原子动能大,则有更多的复合结点形成. 另一方面,根据文献<sup>[2]</sup>可知, $QSn_{4-3}$  和  $A_3$  钢在 800~850℃ 之内,二者的机械性能比较接近,若低于此温度区间,两组元层金属性能相差较大,二者的变形将很不均匀,大部分轧制能将消耗于软层的变形上,硬层的新生平面少,不利于二者的复合,表现为低的结合强度. 随温度升高, $QSn_{4-3}$  和  $A_3$  钢的塑性越好,因而轧制时, $QSn_{4-3}$  和  $A_3$  钢的延展性越好;界面上被碾碎的氧化膜越弥散;绽露出新鲜的金属表面就越多. 因此,在一定的温度范围内,温度升高有利于  $QSn_{4-3}$  和  $A_3$  钢的复合. 但当温度升高到 900℃,  $QSn_{4-3}$  过烧. 这是因为温度过高, $QSn_{4-3}$  晶粒之间的偏析夹杂所组成的晶间薄膜发生氧化或部分熔化,使晶粒与晶粒之间的联结变得很弱,在轧制时,承受不住变形而发生破裂. 综上所述,复合前将  $QSn_{4-3}$  和  $A_3$  钢加热到 800~850℃ 为宜,保温 30 min.

为防止加热过程中组元层金属氧化而破坏结合面,加热时,必须向加热炉中通入还原性气体  $H_2$  进行有效的保护.

## 2.2 热轧压下率的确定

经表面清理及加热的组元层金属暴露在空气中,表面氧化层会立即迅速增厚,对组元层结合面的复合极为不利. 为了破碎结合面上的氧化层,提高新生面率,必须采用大压下率方可实现复合.  $QSn_{4-3}$  和  $A_3$  钢轧制前预热温度为 800℃,在不同压下率一道次压下复合时,各组元层的变形率和复合板强度的关系列于表 2. 表 2 中  $d_s, d_c$  分别表示  $A_3$  钢和  $QSn_{4-3}$  板轧制后的厚度;  $\epsilon_s, \epsilon_c$  分别表示  $A_3$  钢和  $QSn_{4-3}$  的压下率,  $\epsilon$  为复合板的总压下率;  $\Delta\epsilon$  为  $A_3$  钢和  $QSn_{4-3}$  的压下率之差;  $\tau$  为复合板的剪切强度.  $QSn_{4-3}$  和  $A_3$  钢的原始厚度分别为 4 mm 和 6 mm. 从表 2 可看出,当压下率达到一定程度(60%)后,两组元层开始形成复合,而且,随着压下率的增加,复合板的结合强度增大. 轧制复合时,金属表面产生的脆性氧化膜在轧制力的作用下发生破碎,组元层新鲜的金属相互接触,在压力和温度的同时作用下,层间粘度提高,界面上的原子突破结合能垒,形成复合结点. 当压下率较小时,分布于  $QSn_{4-3}$  和  $A_3$  钢界面处的作用力较小,氧化膜没有充分破碎,层间新鲜的金属表面积比例小,形成的复合结点少,表现为复合板的结合

强度低,甚至根本没有复合上.随着压下率的增加,结合面上的氧化层得到充分破碎,绽露出更多的新鲜金属表面,形成的复合结点多,使两组元层的新鲜的金属表面紧密地结合在一起,因而复合板的结合强度增大.

表 2 在不同压下率下 QSn<sub>4-3</sub>和 A<sub>3</sub> 热轧复合的结果

Table 2 Results of hot-roll cladding under different reduction ratios

| 试样 | $d_s/\text{mm}$ | $d_c/\text{mm}$ | $\epsilon_s/\%$ | $\epsilon_c/\%$ | $\epsilon/\%$ | $\Delta\epsilon/\%$ | $\tau/\text{MPa}$ |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 3.02            | 1.98            | 49.6            | 50.6            | 50            | 1.0                 | no <sup>1)</sup>  |
| 2  | 2.54            | 1.86            | 50.9            | 53.6            | 56            | 2.7                 | no                |
| 3  | 2.47            | 1.53            | 58.8            | 61.8            | 60            | 3.0                 | 31.37             |
| 4  | 2.12            | 1.28            | 64.8            | 67.9            | 66            | 3.1                 | 42.90             |
| 5  | 1.88            | 1.12            | 68.8            | 72.8            | 70            | 3.0                 | 48.20             |
| 6  | 1.58            | 0.92            | 73.7            | 76.9            | 75            | 3.2                 | 68.65             |
| 7  | 1.40            | 0.80            | 76.6            | 80.0            | 78            | 3.4                 | 72.14             |

注:1) no 表示未合上

热轧复合时, QSn<sub>4-3</sub>和 A<sub>3</sub> 钢的压下率之差  $\Delta\epsilon$  与总压下率的关系示于图 1. 从图中可以看出,开始时  $\Delta\epsilon$  随  $\epsilon$  的增大而增大;当  $\Delta\epsilon$  增大到一定程度时,基本保持不变,即当压下率超过某一临界值时,  $\Delta\epsilon$  为一常数. 这是因为,在压下率较小时, QSn<sub>4-3</sub>和 A<sub>3</sub> 钢尚未复合上,由于二者的塑性变形不一样,结合面之间存在着相对滑动, QSn<sub>4-3</sub>的变形大, A<sub>3</sub> 钢的变形小,所以  $\Delta\epsilon$  随着  $\epsilon$  的增加而增加. 当  $\Delta\epsilon$  增大到一定值时, QSn<sub>4-3</sub>和 A<sub>3</sub> 钢实现了结合,这时二者作为一个整体进行变形,此时  $\Delta\epsilon$  近似为一常数. 所以当  $\epsilon$  超过某一临界值时,两组元层实现了复合,此临界值即是在此工艺条件下实现 QSn<sub>4-3</sub>和 A<sub>3</sub> 钢复合所需的最小变形率.

综合表 2 和图 1 分析, QSn<sub>4-3</sub>和 A<sub>3</sub> 钢板的厚分别为 4 mm, 6 mm, 在轧制温度 800 °C 的工艺条件下, 实现复合所需的最小变形率为 60%.

### 3 结 论

(1). QSn<sub>4-3</sub>和 A<sub>3</sub> 钢原始厚度分别为 4 mm, 6 mm 时, 适宜的热轧复合温度为 800~850 °C.

(2) 随着压下率的增加, 复合板的结合强度增大. QSn<sub>4-3</sub>和 A<sub>3</sub> 钢形成良好复合所需的最小变形率为 60%.




图 1 两组元层变形率之差与压下率的关系  
Fig. 1 Relationship between total reduction ratio and the difference between reduction ratios of two materials(QSn<sub>4-3</sub>/A<sub>3</sub>)

**参考文献:**

- [1] H Φ 卡扎柯夫著. 何康生译. 材料的扩散焊接[M]. 北京: 国防工业出版社, 1982. 51—68.
- [2] 林治平. 金属与合金的塑性变形抗力[M]. 北京: 机械工业出版社, 1984. 371.

**Study on the technology of hot-roll cladding QSn<sub>4-3</sub>/A<sub>3</sub> sheet**

ZHOU De-jing

*(Research & Development Center for Materials & Surface Engineering Technique under Guangzhou Research Institute of Non-Ferrous Metals, Guangzhou 510651, China)*

**Abstract:** The technology of hot-roll cladding QSn<sub>4-3</sub>/A<sub>3</sub> sheet was studied and its optimal technical parameters were determined. When the primary thickness of QSn<sub>4-3</sub> alloy is 4 mm, that of A<sub>3</sub> steel 6 mm, the appropriate temperature range for hot-roll cladding QSn<sub>4-3</sub> and A<sub>3</sub> steel is 800~850 °C; and the required minimum reduction ratio is 60%.

**Key words:** tin bronzes; A<sub>3</sub> steel; hot rolling; sandwich rolling; shear strength